| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 3-13- Nagamani | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 19.60 | | 0.410 | 16.07 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 19.60 | | 0.410 | 8.04 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 4.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.60 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | house No 4-14 Ammayamma) | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 20.20 | | 0.410 | 16.56 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 20.20 | | 0.410 | 8.28 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 5-Renu anjali | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 17.00 | | 0.410 | 13.94 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 17.00 | | 0.410 | 6.97 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 2.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.48 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 6-Shantamma | | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 20.80 | | 0.410 | 17.06 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 20.80 | | 0.410 | 8.53 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 8.00 | 1.20 | | 0.200 | 1.92 | |
| | Lintel for Ventilators | 2.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.30 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 7-410- Manjunath | | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 23.60 | | 0.410 | 19.35 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 23.60 | | 0.410 | 9.68 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | House No 8-Ranganath | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 24.00 | | 0.410 | 19.68 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 24.00 | | 0.410 | 9.84 |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | House No 9 -36 Kannna | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.40 | | 0.410 | 18.37 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.40 | | 0.410 | 9.18 |
| | Lintel for Doors and Windows | 2.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.48 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | House No 10-33 Krishnapa | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 20.80 | | 0.410 | 17.06 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 20.80 | | 0.410 | 8.53 |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | house No 11-34 suresh | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 24.20 | | 0.410 | 19.84 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 24.20 | | 0.410 | 9.92 |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 12-Kalyani | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 24.20 | | 0.410 | 19.84 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 24.20 | | 0.410 | 9.92 |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 13-Kamalamma | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 20.40 | | 0.410 | 16.73 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 20.40 | | 0.410 | 8.36 | |
| Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 14-Munikrishnappa | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 20.80 | | 0.410 | 17.06 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 20.80 | | 0.410 | 8.53 | |
| Lintel for Doors and Windows | 2.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.48 | |
| Lintel for Ventilators | 3.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.45 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 3.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.63 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 15-Soliyappan | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 23.00 | | 0.410 | 18.86 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 23.00 | | 0.410 | 9.43 | |
| Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 | |
| Lintel for Ventilators | 2.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.30 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 2.00 | 1.05 | 0.200 | 0.42 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| | House No 16-Kuppanna | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 18.20 | 0.410 | 14.92 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 18.20 | 0.410 | 7.46 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 2.00 | 0.75 | 0.200 | 0.30 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 2.00 | 1.05 | 0.200 | 0.42 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| | House No 17- Jayalakshmi | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 19.60 | 0.410 | 16.07 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 19.60 | 0.410 | 8.04 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 2.00 | 0.75 | 0.200 | 0.30 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 2.00 | 1.05 | 0.200 | 0.42 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| | House No 18- Parvathi | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 17.80 | 0.410 | 14.60 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | partitiuon wall | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 17.80 | | 0.410 | 7.30 |
| | Lintel for Doors and Windows | 1.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.24 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 19-98/166- | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 18.70 | | 0.410 | 15.33 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 18.70 | | 0.410 | 7.67 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 20-99 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 16.00 | | 0.410 | 13.12 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 16.00 | | 0.410 | 6.56 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 2.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.30 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 2.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.42 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 21-100/424 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 16.60 | | 0.410 | 13.61 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 16.60 | | 0.410 | 6.81 |
| | Lintel for Doors and Windows | 5.00 | 1.20 | | 0.200 | 1.20 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 22-73/08 Raja/Doddayya | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.90 | | 0.410 | 18.78 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.90 | | 0.410 | 9.39 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 23- 14/10- Varshamma | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.00 | | 0.410 | 18.04 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.00 | | 0.410 | 9.02 | |
| Lintel for Doors and Windows | 1.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.24 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 24-13/06-Leelamma | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 27.60 | | 0.410 | 22.63 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 27.60 | | 0.410 | 11.32 | |
| Lintel for Doors and Windows | 6.00 | 1.20 | | 0.200 | 1.44 | |
| Lintel for Ventilators | 3.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.45 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 3.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.63 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 25- Sarojamma | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 19.80 | | 0.410 | 16.24 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 19.80 | | 0.410 | 8.12 | |
| Lintel for Doors and Windows | 8.00 | 1.20 | | 0.200 | 1.92 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 26-337-Nanaka Singh | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.20 | | 0.410 | 18.20 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.20 | | 0.410 | 9.10 |
| | Lintel for Doors and Windows | 1.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.24 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 27-343-Govinda Singh | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 16.40 | | 0.410 | 13.45 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 16.40 | | 0.410 | 6.72 |
| | Lintel for Doors and Windows | 2.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.48 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 28-351-hera Singh | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 19.60 | | 0.410 | 16.07 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 19.60 | | 0.410 | 8.04 |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintel in Kitchen | | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | | 1.00 | 1.05 | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 29-350- Harja Singh | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | | 2.00 | 19.60 | 0.410 | 16.07 | |
| partitiuon wall | | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | | 1.00 | 19.60 | 0.410 | 8.04 | |
| Lintel for Doors and Windows | | 2.00 | 1.20 | 0.200 | 0.48 | |
| Lintel for Ventilators | | 1.00 | 0.75 | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | | 1.00 | 1.05 | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 30-353- Ladko | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | | 2.00 | 19.00 | 0.410 | 15.58 | |
| partitiuon wall | | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | | 1.00 | 19.00 | 0.410 | 7.79 | |
| Lintel for Doors and Windows | | 3.00 | 1.20 | 0.200 | 0.72 | |
| Lintel for Ventilators | | 1.00 | 0.75 | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | | 1.00 | 1.05 | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 31- 354 Raju Singh | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | | 2.00 | 18.60 | 0.410 | 15.25 | |
| partitiuon wall | | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 18.60 | | 0.410 | 7.63 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 32- Manoj Singh | | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.80 | | 0.410 | 18.70 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.80 | | 0.410 | 9.35 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 33-359- Bharath Singh | | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 17.20 | | 0.410 | 14.10 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 17.20 | | 0.410 | 7.05 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 34-363 -Durgamma Parasuram | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 17.20 | | 0.410 | 14.10 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 17.20 | | 0.410 | 7.05 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 35- Durgamma Venkatesh | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 17.40 | | 0.410 | 14.27 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 17.40 | | 0.410 | 7.13 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 4.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.84 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 36-368-Gayatri | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.80 | | 0.410 | 18.70 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.80 | | 0.410 | 9.35 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 37-rama | | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 15.60 | | 0.410 | 12.79 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 15.60 | | 0.410 | 6.40 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 38-383 | | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 15.40 | | 0.410 | 12.63 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 15.40 | | 0.410 | 6.31 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | | |
| | House No 39-384 | | | | | | |

ckd &

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 15.40 | 0.410 | 12.63 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 15.40 | 0.410 | 6.31 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| | House No 40- #385 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 16.00 | 0.410 | 13.12 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 16.00 | 0.410 | 6.56 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | 0.200 | 0.15 | |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | 0.200 | 0.21 | |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | 0.200 | 1.00 | |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | 0.200 | 2.32 | |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| | House No 41-378 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 15.80 | 0.410 | 12.96 | |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | 0.150 | 0.87 | |
| | | 4.00 | 2.50 | 0.150 | 1.50 | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | 0.250 | 7.85 | |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 15.80 | 0.410 | 6.48 | |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | 0.200 | 0.96 | |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | 0.200 | 0.15 | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 42-377 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 15.80 | | 0.410 | 12.96 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 15.80 | | 0.410 | 6.48 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 43-376 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 15.80 | | 0.410 | 12.96 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 15.80 | | 0.410 | 6.48 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 44-375 | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.60 | | 0.410 | 18.53 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |

ckd &

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | partition wall | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.60 | | 0.410 | 9.27 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 45 -Poojari | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 21.90 | | 0.410 | 17.96 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 21.90 | | 0.410 | 8.98 |
| | Lintel for Doors and Windows | 7.00 | 1.20 | | 0.200 | 1.68 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 46-99 Naveen | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 19.00 | | 0.410 | 15.58 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 19.00 | | 0.410 | 7.79 |
| | Lintel for Doors and Windows | 2.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.48 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 47-221 Malar | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 20.00 | | 0.410 | 16.40 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 20.00 | | 0.410 | 8.20 | |
| Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 48-220 ammu | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 18.20 | | 0.410 | 14.92 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 18.20 | | 0.410 | 7.46 | |
| Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No-49 220/1 Roopa | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 25.40 | | 0.410 | 20.83 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 25.40 | | 0.410 | 10.41 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No 50-Srinivas | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 22.40 | | 0.410 | 18.37 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 22.40 | | 0.410 | 9.18 |
| | Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |
| | House No-53 Rasathi | | | | | |
| | **Plinth Beam Centering** | | | | | |
| | main wall | 2.00 | 27.40 | | 0.410 | 22.47 |
| | partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 |
| | | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 |
| | | | | | | |
| | **For Roof Beam** | | | | | |
| | Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 |
| | Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 27.40 | | 0.410 | 11.23 |
| | Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 |
| | Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 |
| | Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 |
| | lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 |
| | bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 |
| | Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 |
| | loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 |
| | | | | | | |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| House No 52-324- pungodi | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 21.60 | | 0.410 | 17.71 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 21.60 | | 0.410 | 8.86 | |
| Lintel for Doors and Windows | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 53-268 Rasathi | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 16.80 | | 0.410 | 13.78 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 16.80 | | 0.410 | 6.89 | |
| Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 | |
| Lintel for Ventilators | 1.00 | 0.75 | | 0.200 | 0.15 | |
| Lintel in Kitchen | 4.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.96 | |
| lintel at WC and Bath | 1.00 | 1.05 | | 0.200 | 0.21 | |
| bedroom loft lintel | 2.00 | 2.50 | | 0.200 | 1.00 | |
| Kithen room loft lintel | 4.00 | 2.90 | | 0.200 | 2.32 | |
| loft at passage /bath | 4.00 | 1.60 | | 0.200 | 1.28 | |
| | | | | | | |
| House No 54-263 Shabhana | | | | | | |
| **Plinth Beam Centering** | | | | | | |
| main wall | 2.00 | 17.80 | | 0.410 | 14.60 | |
| partitiuon wall | 2.00 | 2.90 | | 0.150 | 0.87 | |
| | 4.00 | 2.50 | | 0.150 | 1.50 | |
| | | | | | | |
| **For Roof Beam** | | | | | | |
| Roof Beam(inner Edges) | 1.00 | 31.40 | | 0.250 | 7.85 | |
| Roof Beam(outer Edges) | 1.00 | 17.80 | | 0.410 | 7.30 | |
| Lintel for Doors and Windows | 3.00 | 1.20 | | 0.200 | 0.72 | |

Scanned with CamScanner